



REDUCE TU HUELLA DE CARBONO
SIN GASTAR DE MÁS

FICHA TÉCNICA STANKER, IMPERMEABILIZANTE ANTIGOTERAS

Sello a base de
42%
de
plumavit
reciclado

21,4 Kg
de **CO₂**
evitados por tineta



Equivalente a 15,4 meses
de **absorción de CO₂** por un
por un árbol adulto de
Quillay

STANKER es un impermeabilizante hidrofóbico, que se usa ampliamente para sellar e impermeabilizar uniones que provocan goteras en superficies metálicas, de zink, galvanizadas, acrílicas, de concreto y tejas, entre otros.

Es un producto tanto de interior como exterior, de secado rápido y aplicación manual.

Además, **STANKER** puede ser posteriormente pintado con productos Idea-Tec, ya que tienen alta compatibilidad.

STANKER es un producto base solvente con un 42% de EPS (plumavit) reciclado, lo que lo hace un producto sustentable, ayudando a reducir la *huella de carbono*. Cada compra está certificada para garantizar su compromiso ambiental.

COMPOSICIÓN

Producto compuesto a base de poliestireno expandido reutilizado, solventes orgánicos y aditivos.

ALMACENAMIENTO

El envase debe mantenerse cerrado (sellado) en un lugar seco, fresco y bajo techo. Proteger del sol directo y congelamiento.

El producto no se debe almacenar por más de 6 meses.



FORMATOS



1/4 de Galón



Galón de 3,7 L



Tineta de 19 L

MODO DE USO - CONSIDERACIONES GENERALES

- 1 Evaluar si la superficie tiene algún recubrimiento, pintura o desmoldante (como aceite, humedad, polvo, etc.) de base. De ser así, esta debe ser tratada eliminando recubrimientos o pinturas de base y/o limpiando los desmoldantes. Asegurarse que la superficie tenga porosidad, de lo contrario dársela con lija, disco diamantado o similar. Luego eliminar el polvillo que se desprende producto de este tratamiento.
- 2 Posteriormente, limpiar la superficie de manera que esté libre de contaminantes y desmoldantes como polvo, aceites, grasas, material suelto, humedad, agua, etc.
- 3 Justo después de abrir, revolver el contenido del envase con alguna barilla o herramienta fina.

Aplicación

- 4 Una vez que el envase y la superficie estén preparados, aplicar una mano de al menos 1 mm de espesor de **STANKER** con brocha de fibra dura, espátula o llana.
- 5 Si la gotera es muy grande, entonces aplique una segunda capa de **STANKER**, de manera de agregar 1 mm adicional de producto. Antes de aplicar la segunda capa, espere a que la primera capa esté seca, lo que puede tomar al menos 2 h. El tiempo de secado final dependerá de las condiciones de ventilación, humedad y temperatura del lugar.
- 6 En caso de utilizar cinta de enmascarar como delimitación, retirarla de inmediato una vez que producto comience a secar.

Instrucciones adicionales

- 1 NO DILUIR
- 2 No dejar exceso de producto en la superficie, ya que esto dificultará el secado.
- 3 Siempre aplique capas de alrededor de 1mm de espesor, esto mejorará la adherencia y acelerará el secado.
- 4 Aplicar a temperaturas entre 8 y 23 °C en espacios ventilados.
- 5 No aplicar en días húmedos, con lluvia o llovizna, ni en días calurosos (por sobre 23°C).
- 6 Para una correcta aplicación, usar una generosa cantidad de **STANKER** de manera de lograr 1 mm de espesor a la primera mano.
- 7 No usar sobre productos al agua.
- 8 En caso de usar **STANKER** sobre grietas y/o fisuras, verificar que estén secas.
- 9 **STANKER** se aplica con brocha de fibra dura, espátula o llana.
- 10 No mezclar el producto con ningún solvente, diluyente u otro producto.
- 11 No aplicar en spray.

PRECAUCIONES



- Producto inflamable.
- Mantener una adecuada ventilación durante la aplicación.
- No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.
- Utilizar protección ocular, cutánea y respiratoria.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.
- Para mayor información, ver la ficha de seguridad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico	Líquido viscoso transparente blanquecino.
Densidad	1,016 Kg/L
Color	Blanquecino a transparente
Terminación	Brillante.
N° de manos recomendada	1 o más manos, dependiendo del espacio que genera la gotera.
Diluyente	Xileno.

Las indicaciones de uso entregadas por Idea-Tec SpA están basadas en su experiencia y conocimiento. El producto funcionará siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento, manipulación y aplicación entregadas por Idea-Tec SpA. Por lo tanto, Idea-Tec SpA no se hace responsable del mal funcionamiento de sus productos debido a su uso bajo condiciones diferentes a las indicadas en este documento.

